

# Inhalt

M2.....	4
M2 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	4
M2 Senkschrauben mit Schlitz .....	4
M2 Zylinderschrauben mit Schlitz .....	5
M2 U-Scheibe .....	5
M2 Mutter .....	5
M2 Federringe.....	5
M2 Fächerscheibe .....	5
M2.5.....	6
M2.5 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	6
M2.5 Senkschrauben mit Schlitz .....	6
M2.5 Zylinderschrauben mit Schlitz.....	7
M2.5 U-Scheibe .....	7
M2.5 Mutter .....	7
M2.5 Federringe.....	7
M2.5 Fächerscheibe .....	8
M2.5 Einpressmutter.....	8
M2.5 U-Scheibe für Senkschrauben 90° .....	8
M3.....	9
M3 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	9
M3 Senkschrauben mit Innensechskant.....	9
M3 Zylinderschrauben mit Schlitz.....	10
M3 Zylinderschrauben mit Kreuzschlitz .....	10
M3 Senkkopf-Schraube Kreuzschlitz.....	10
M3 Senkschrauben mit Schlitz .....	11
M3 Sechskantschrauben .....	11
M3 U-Scheibe Klein .....	11
M3 U-Scheibe Mittel.....	11
M3 U-Scheibe Gross.....	12
M3 Mutter .....	12
M3 Rundmutter .....	12
M3 Einpressmutter.....	12
M4.....	13
M4 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	13
M4 Senkschrauben mit Innensechskant.....	14

M4 Zylinderschrauben mit Schlitz.....	14
M4 Senkschrauben mit Schlitz .....	15
M4 Sechskantschrauben .....	15
M4 U-Scheibe Klein .....	15
M4 U-Scheibe Mittel.....	16
M4 U-Scheibe Gross.....	16
M4 Mutter .....	16
M4 Federscheibe .....	16
M4 Einpressmutter.....	16
<b>M5.....</b>	<b>17</b>
M5 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	17
M5 Senkschrauben mit Innensechskant.....	18
M5 Zylinderschrauben mit Schlitz.....	18
M5 Senkschrauben mit Schlitz .....	19
M5 Sechskantschrauben .....	19
M5 U-Scheibe Klein .....	19
M5 U-Scheibe Mittel.....	20
M5 U-Scheibe Gross.....	20
M5 Mutter .....	20
M5 Federscheibe .....	20
M5 Einpressmutter.....	20
<b>M6.....</b>	<b>21</b>
M6 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	21
M6 Senkschrauben mit Innensechskant.....	22
M6 Zylinderschrauben mit Schlitz.....	22
M6 Senkschrauben mit Schlitz .....	22
M6 Sechskantschrauben .....	23
M6 U-Scheibe Klein .....	23
M6 U-Scheibe Mittel.....	23
M6 U-Scheibe Gross.....	24
M6 Mutter .....	24
M6 Federscheibe .....	24
M6 U-Scheibe für Senkschrauben 90° .....	24
<b>M8.....</b>	<b>25</b>
M8 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	25
M8 Senkschrauben mit Innensechskant.....	26
M8 Zylinderschrauben mit Schlitz .....	26

M8 Sechskantschrauben .....	27
M8 U-Scheibe Klein .....	27
M8 U-Scheibe Mittel.....	27
M8 U-Scheibe Gross.....	27
M8 Mutter.....	28
M10.....	29
M10 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	29
M10 Senkschrauben mit Innensechskant.....	29
M10 Sechskantschrauben .....	30
M10 U-Scheibe Klein .....	30
M10 U-Scheibe Mittel.....	30
M10 U-Scheibe Gross.....	30
M10 Federscheibe .....	31
M10 U-Scheibe für Senkschrauben 90° .....	31
M10 Mutter.....	31
M12.....	32
M12 Zylinderschrauben mit Innensechskant .....	32
M12 Senkschrauben mit Innensechskant.....	32
M12 Sechskantschrauben .....	33
M12 U-Scheibe Klein .....	33
M12 U-Scheibe Mittel.....	33
M12 U-Scheibe Gross.....	33
M12 Federscheibe .....	34
M12 Mutter.....	34

## M2

### M2 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <p>1011804 <b>BN 11</b> <b>M 2 x 4</b></p>	  1011804	 <p>1011820 <b>BN 11</b> <b>M 2 x 6</b></p>	  1011820	 <p>1011839 <b>BN 11</b> <b>M 2 x 8</b></p>	  1011839
 <p>1011847 <b>BN 11</b> <b>M 2 x 10</b></p>	  1011847	 <p>3055458 <b>BN 11</b> <b>M 2 x 12</b></p>	  3055458	 <p>3646116 <b>BN 11</b> <b>M 2 x 16</b></p>	  3646116
 <p>3055298 <b>BN 7</b> <b>M 2 x 20 / 20</b></p>	  3055298				

### M2 Senkschrauben mit Schlitz

 <p>1139592 <b>BN 357</b> <b>M 2 x 5</b></p>	  1139592	 <p>1139606 <b>BN 357</b> <b>M 2 x 6</b></p>	  1139606	 <p>1139614 <b>BN 357</b> <b>M 2 x 8</b></p>	  1139614
 <p>1139622 <b>BN 357</b> <b>M 2 x 10</b></p>	  1139622	 <p>1139630 <b>BN 357</b> <b>M 2 x 12</b></p>	  1139630	 <p>1139657 <b>BN 357</b> <b>M 2 x 16</b></p>	  1139657
 <p>1139673 <b>BN 357</b> <b>M 2 x 20</b></p>	  1139673				

## M2 Zylinderschrauben mit Schlitz

1127748  <b>BN 341</b> <b>M 2 x 3</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127748	1127756  <b>BN 341</b> <b>M 2 x 4</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127756	1127764  <b>BN 341</b> <b>M 2 x 5</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127764
1127780  <b>BN 341</b> <b>M 2 x 8</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127780	1127799  <b>BN 341</b> <b>M 2 x 10</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127799	1127802  <b>BN 341</b> <b>M 2 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127802
1127829  <b>BN 341</b> <b>M 2 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127829	1127845  <b>BN 341</b> <b>M 2 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127845		

## M2 U-Scheibe

1879499  <b>BN 715</b> <b>M2/2,2/5/0,3 à 200</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1879499
--	---

## M2 Mutter

1088211  <b>BN 109</b> <b>M 2</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1088211
---	---

## M2 Federringe

3454669  <b>BN 20430</b> <b>M 2</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3454669
---	---

## M2 Fächerscheibe

1278185  <b>BN 782</b> <b>M 2 / 2,2</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1278185
---	---

## M2.5

### M2.5 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <b>BN 11</b> <b>M 2,5 x 4</b> <b>1011855</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1011855</b>	 <b>BN 11</b> <b>M 2,5 x 6</b> <b>1011871</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1011871</b>	 <b>BN 11</b> <b>M 2,5 x 8</b> <b>1011898</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1011898</b>
 <b>BN 11</b> <b>M 2,5 x 10</b> <b>1011901</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1011901</b>	 <b>BN 11</b> <b>M 2,5 x 12</b> <b>1011928</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1011928</b>	 <b>BN 11</b> <b>M 2,5 x 16</b> <b>3055460</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>3055460</b>
 <b>BN 11</b> <b>M 2,5 x 20</b> <b>3646117</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>3646117</b>	 <b>BN 11</b> <b>M 2,5 x 25</b> <b>3646118</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>3646118</b>	 <b>BN 7</b> <b>M 2,5 x 30 / 30</b> <b>3055300</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>3055300</b>

### M2.5 Senkschrauben mit Schlitz

 <b>BN 357</b> <b>M 2,5 x 5</b> <b>1139924</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1139924</b>	 <b>BN 357</b> <b>M 2,5 x 6</b> <b>1139932</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1139932</b>	 <b>BN 357</b> <b>M 2,5 x 8</b> <b>1139940</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1139940</b>
 <b>BN 357</b> <b>M 2,5 x 10</b> <b>1139959</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1139959</b>	 <b>BN 357</b> <b>M 2,5 x 12</b> <b>1139967</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1139967</b>	 <b>BN 357</b> <b>M 2,5 x 20</b> <b>1140000</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1140000</b>
 <b>BN 357</b> <b>M 2,5 x 25</b> <b>1140027</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1140027</b>	 <b>BN 357</b> <b>M 2,5 x 30</b> <b>1140035</b>	 <b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  <b>1140035</b>		

## M2.5 Zylinderschrauben mit Schlitz

1127888  <b>BN 341</b> <b>M 2,5 x 4</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127888	1127896  <b>BN 341</b> <b>M 2,5 x 5</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127896	1127918  <b>BN 341</b> <b>M 2,5 x 6</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127918
1127926  <b>BN 341</b> <b>M 2,5 x 8</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127926	1127934  <b>BN 341</b> <b>M 2,5 x 10</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127934	1127942  <b>BN 341</b> <b>M 2,5 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127942
1127969  <b>BN 341</b> <b>M 2,5 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127969	1127985  <b>BN 341</b> <b>M 2,5 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1127985	1130889  <b>BN 344</b> <b>M 2,5 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1130889
1130897  <b>BN 344</b> <b>M 2,5 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1130897				

## M2.5 U-Scheibe

1088254  <b>BN 109</b> <b>M 2,5</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1088254
---	---


## M2.5 Mutter

1777491  <b>BN 715</b> <b>M 2,5/2,7/6/0,5 à 200</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1777491
---	---

## M2.5 Federringe

1275607  <b>BN 762</b> <b>M 2,5</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1275607
---	---


## M2.5 Fächerscheibe



## M2.5 Einpressmutter



## M2.5 U-Scheibe für Senkschrauben 90°



# M3

## M3 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 5</b> 1003747	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003747	 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 8</b> 1003763	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003763	 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 10</b> 1003771	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003771
 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 12</b> 1003798	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003798	 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 14</b> 1003801	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003801	 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 16</b> 1003828	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003828
 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 20</b> 1301691	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1301691	 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 22 / 22</b> 2108186	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  2108186	 <b>BN 3</b> <b>M 3 x 25 / 25</b> 3054701	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3054701
 <b>BN 4</b> <b>M 3 x 30</b> 1003879	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003879	 <b>BN 4</b> <b>M 3 x 35</b> 5503695	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  5503695	 <b>BN 4</b> <b>M 3 x 40</b> 3055276	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3055276
 <b>BN 4</b> <b>M 3 x 45</b> 8211353	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  8211353	 <b>BN 4</b> <b>M 3 x 50</b> 3166256	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3166256		

## M3 Senkschrauben mit Innensechskant

 <b>BN 2100</b> <b>M 3 x 8</b> 3808847	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3808847	 <b>BN 2100</b> <b>M 3 x 10</b> 3808848	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3808848	 <b>BN 2100</b> <b>M 3 x 12</b> 3808849	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3808849
 <b>BN 2100</b> <b>M 3 x 16</b> 3808850	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3808850	 <b>BN 2100</b> <b>M 3 x 20</b> 3808851	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3808851	 <b>BN 2100</b> <b>M 3 x 25</b> 3808852	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3808852
 <b>BN 2100</b> <b>M 3 x 30 / 30</b> 3808853	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3808853	 <b>BN 20</b> <b>M 3 x 35 / 35</b> 3055517	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3055517		



## M3 Zylinderschrauben mit Schlitz

 <p>1131168 <b>BN 344</b> <b>M 3 x 20</b></p>	  1131168	 <p>1131184 <b>BN 344</b> <b>M 3 x 25</b></p>	  1131184	 <p>1131192 <b>BN 344</b> <b>M 3 x 30</b></p>	  1131192
 <p>1131206 <b>BN 344</b> <b>M 3 x 35</b></p>	  1131206	 <p>1432141 <b>BN 344</b> <b>M 3 x 50</b></p>	  1432141	 <p>1432176 <b>BN 344</b> <b>M 3 x 60</b></p>	  1432176

## M3 Zylinderschrauben mit Kreuzschlitz

 <p>1538586 <b>BN 3334</b> <b>M 3 x 5</b></p>	  1538586	 <p>1538594 <b>BN 3334</b> <b>M 3 x 6</b></p>	  1538594	 <p>1538616 <b>BN 3334</b> <b>M 3 x 10</b></p>	  1538616
 <p>1538624 <b>BN 3334</b> <b>M 3 x 12</b></p>	  1538624				

## M3 Senkkopf-Schraube Kreuzschlitz

 <p>1536923 <b>BN 333</b> <b>M 3 x 5</b></p>	  1536923	 <p>1536931 <b>BN 333</b> <b>M 3 x 6</b></p>	  1536931	 <p>1536974 <b>BN 333</b> <b>M 3 x 12</b></p>	  1536974
 <p>1156519 <b>BN 388</b> <b>M 3 x 18</b></p>	  1156519	 <p>1536990 <b>BN 333</b> <b>M 3 x 20</b></p>	  1536990	 <p>1537016 <b>BN 333</b> <b>M 3 x 30</b></p>	  1537016

## M3 Senkschrauben mit Schlitz

 <p>1143840 <b>BN 363</b> M 3 x 5</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1143840</p>	 <p>1143859 <b>BN 363</b> M 3 x 6</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1143859</p>	 <p>1143875 <b>BN 363</b> M 3 x 10</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1143875</p>
 <p>1143921 <b>BN 363</b> M 3 x 20</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1143921</p>	 <p>1143956 <b>BN 363</b> M 3 x 25</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1143956</p>	 <p>1140310 <b>BN 357</b> M 3 x 30</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1140310</p>
 <p>1140337 <b>BN 357</b> M 3 x 40</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1140337</p>				

## M3 Sechskantschrauben

 <p>1048856 <b>BN 56</b> M 3 x 6</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1048856</p>	 <p>1048864 <b>BN 56</b> M 3 x 8</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1048864</p>	 <p>1048872 <b>BN 56</b> M 3 x 10</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1048872</p>
 <p>1048880 <b>BN 56</b> M 3 x 12</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1048880</p>	 <p>1048937 <b>BN 56</b> M 3 x 30</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1048937</p>		


## M3 U-Scheibe Klein

 <p>1887467 <b>BN 715</b> M3/3,2/7/0,5 à 200</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1887467</p>
---	--


## M3 U-Scheibe Mittel

 <p>8038139 <b>BN 84523</b> M3 / 3,2/12/0,8</p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>8038139</p>
--	--


## M3 U-Scheibe Gross



## M3 Mutter



## M3 Rundmutter





## M3 Einpressmutter



# M4


## M4 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 6</b> 1003895	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003895	 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 8</b> 1003909	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003909	 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 10</b> 1003917	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003917
 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 12</b> 1003925	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003925	 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 14</b> 1003933	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003933	 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 16</b> 1003941	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003941
 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 18</b> 1003968	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003968	 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 20</b> 1003976	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1003976	 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 22</b> 1301705	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1301705
 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 25</b> 1301713	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1301713	 <b>BN 3</b> <b>M 4 x 30 / 30</b> 3054702	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3054702	 <b>BN 4</b> <b>M 4 x 35</b> 1004026	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1004026
 <b>BN 4</b> <b>M 4 x 40</b> 1004034	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  1004034	 <b>BN 4</b> <b>M 4 x 45</b> 5503739	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  5503739	 <b>BN 4</b> <b>M 4 x 50</b> 3055278	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3055278
 <b>BN 4</b> <b>M 4 x 60</b> 5515612	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  5515612	 <b>BN 4</b> <b>M 4 x 70</b> 3186736	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3186736	 <b>BN 4</b> <b>M 4 x 80</b> 3186737	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i>  3186737

## M4 Senkschrauben mit Innensechskant

 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 8</b> <b>3808854</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808854</b>	 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 10</b> <b>3808855</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808855</b>	 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 12</b> <b>3808856</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808856</b>
 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 16</b> <b>3808857</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808857</b>	 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 20</b> <b>3808858</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808858</b>	 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 25</b> <b>3808859</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808859</b>
 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 30 / 30</b> <b>3808860</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808860</b>	 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 35 / 35</b> <b>3808861</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808861</b>	 <b>BN 2100</b> <b>M 4 x 40 / 40</b> <b>3808862</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>3808862</b>

## M4 Zylinderschrauben mit Schlitz

 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 5</b> <b>1131400</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131400</b>	 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 8</b> <b>1131427</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131427</b>	 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 10</b> <b>1131435</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131435</b>
 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 12</b> <b>1131443</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131443</b>	 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 16</b> <b>1131478</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131478</b>	 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 20</b> <b>1131494</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131494</b>
 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 25</b> <b>1131516</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131516</b>	 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 30</b> <b>1131524</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131524</b>	 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 40</b> <b>1131540</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131540</b>
 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 50</b> <b>1131567</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1131567</b>	 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 60</b> <b>1432192</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1432192</b>	 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 70</b> <b>1471813</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1471813</b>
 <b>BN 344</b> <b>M 4 x 80</b> <b>1471821</b> 	<b>BOSSARD</b> <i>Proven Productivity</i> <b>1471821</b>				

## M4 Senkschrauben mit Schlitz

 <b>BN 357</b> <b>M 4 x 5</b>	<b>1140531</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1140531</b>	 <b>BN 357</b> <b>M 4 x 6</b>	<b>1140558</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1140558</b>	 <b>BN 357</b> <b>M 4 x 50</b>	<b>1140701</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1140701</b>
 <b>BN 357</b> <b>M 4 x 60</b>	<b>1140728</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1140728</b>	 <b>BN 357</b> <b>M 4 x 70</b>	<b>1435159</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1435159</b>		


## M4 Sechskantschrauben

 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 6</b>	<b>1048945</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1048945</b>	 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 8</b>	<b>1048953</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1048953</b>	 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 10</b>	<b>1048961</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1048961</b>
 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 12</b>	<b>1048988</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1048988</b>	 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 14</b>	<b>1048996</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1048996</b>	 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 16</b>	<b>1049003</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1049003</b>
 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 20</b>	<b>1049038</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1049038</b>	 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 25</b>	<b>1049054</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1049054</b>	 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 30</b>	<b>1049062</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1049062</b>
 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 35</b>	<b>1049070</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1049070</b>	 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 40</b>	<b>1049089</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1049089</b>	 <b>BN 56</b> <b>M 4 x 50</b>	<b>5402631</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>5402631</b>
 <b>BN 57</b> <b>M 4 x 60</b>	<b>5504474</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>5504474</b>				


## M4 U-Scheibe Klein

 <b>BN 715</b> <b>M 4/4,3/9/0,8 à 200</b>	<b>1887505</b>  <b>Proven Productivity</b>  <b>1887505</b>
--	--

## M4 U-Scheibe Mittel




## M4 U-Scheibe Gross



## M4 Mutter



## M4 Federscheibe



## M4 Einpressmutter



# M5

## M5 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 6</b> 1004050	 1004050	 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 8</b> 1004069	 1004069	 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 10</b> 1004077	 1004077
 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 12</b> 1004085	 1004085	 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 14</b> 1004093	 1004093	 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 16</b> 1004107	 1004107
 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 18</b> 1004115	 1004115	 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 20</b> 1004123	 1004123	 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 22</b> 1004131	 1004131
 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 25</b> 1004158	 1004158	 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 30 / 30</b> 1004166	 1004166	 <b>BN 3</b> <b>M 5 x 35 / 35</b> 3054704	 3054704
 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 40</b> 1004190	 1004190	 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 45</b> 1004204	 1004204	 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 50</b> 1004212	 1004212
 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 55</b> 1004220	 1004220	 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 60</b> 1004239	 1004239	 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 70</b> 3055279	 3055279
 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 80</b> 5507452	 5507452	 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 90</b> 3186740	 3186740	 <b>BN 4</b> <b>M 5 x 100</b> 3186741	 3186741

## M5 Senkschrauben mit Innensechskant

3808865  <b>BN 2100</b> <b>M 5 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808865	3808866  <b>BN 2100</b> <b>M 5 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808866	3808867  <b>BN 2100</b> <b>M 5 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808867
3808868  <b>BN 2100</b> <b>M 5 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808868	3808869  <b>BN 2100</b> <b>M 5 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808869	3808870  <b>BN 2100</b> <b>M 5 x 35 / 35</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808870
3808871  <b>BN 2100</b> <b>M 5 x 40 / 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808871	3808872  <b>BN 2100</b> <b>M 5 x 45 / 45</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808872		

## M5 Zylinderschrauben mit Schlitz

1131575  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 6</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131575	1131591  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 10</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131591	1131605  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131605
1131621  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131621	1131656  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131656	1131672  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131672
1131680  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131680	1131702  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131702	1131729  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 50</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131729
1471864  <b>BN 344</b> <b>M 5 x 100</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1471864				

## M5 Senkschrauben mit Schlitz

1140892  <b>BN 357</b> <b>M 5 x 50</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1140892	1435175  <b>BN 357</b> <b>M 5 x 55</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1435175	1140906  <b>BN 357</b> <b>M 5 x 60</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1140906
1140914  <b>BN 357</b> <b>M 5 x 70</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1140914	1140922  <b>BN 357</b> <b>M 5 x 80</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1140922	1435213  <b>BN 357</b> <b>M 5 x 90</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1435213
1435221  <b>BN 357</b> <b>M 5 x 100</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1435221				


## M5 Sechskantschrauben

1049208  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 10</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049208	1049216  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049216	1049232  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049232
1049259  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049259	1049275  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049275	1049283  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049283
1049291  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 35</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049291	1049305  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049305	1049321  <b>BN 56</b> <b>M 5 x 50</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049321
1049402  <b>BN 57</b> <b>M 5 x 60</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049402	1049429  <b>BN 57</b> <b>M 5 x 80</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049429		


## M5 U-Scheibe Klein

1887548  <b>BN 715</b> <b>M5/5,3/10/1 à 200</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1887548
---	---

## M5 U-Scheibe Mittel



## M5 U-Scheibe Gross



## M5 Mutter



## M5 Federscheibe



## M5 Einpressmutter



# M6

## M6 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 8</b> 1004255	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004255	 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 10</b> 1004263	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004263	 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 12</b> 1004271	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004271
 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 14</b> 1004298	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004298	 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 16</b> 1004301	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004301	 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 18</b> 1004328	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004328
 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 20</b> 1004336	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004336	 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 22</b> 1004344	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004344	 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 25</b> 1004352	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004352
 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 30</b> 1004360	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004360	 <b>BN 3</b> <b>M 6 x 35 / 35</b> 3186744	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  3186744	 <b>BN 4</b> <b>M 6 x 40</b> 1004395	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004395
 <b>BN 4</b> <b>M 6 x 45</b> 1004409	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004409	 <b>BN 4</b> <b>M 6 x 50</b> 1004417	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004417	 <b>BN 4</b> <b>M 6 x 60</b> 1004433	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004433
 <b>BN 4</b> <b>M 6 x 70</b> 1004468	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004468	 <b>BN 4</b> <b>M 6 x 80</b> 1004484	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004484	 <b>BN 4</b> <b>M 6 x 100</b> 1004506	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004506

## M6 Senkschrauben mit Innensechskant

3808874  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 8</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808874	3808875  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 10</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808875	3808876  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808876
3808877  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808877	3808878  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808878	3808879  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808879
3808880  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808880	3808882  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 40 / 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808882	3808886  <b>BN 2100</b> <b>M 6 x 60 / 60</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3808886

## M6 Zylinderschrauben mit Schlitz

1131834  <b>BN 344</b> <b>M 6 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131834	1131850  <b>BN 344</b> <b>M 6 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131850	1131869  <b>BN 344</b> <b>M 6 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131869
1131885  <b>BN 344</b> <b>M 6 x 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131885	1131907  <b>BN 344</b> <b>M 6 x 50</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131907	1131915  <b>BN 344</b> <b>M 6 x 60</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1131915
1471872  <b>BN 344</b> <b>M 6 x 90</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1471872	1471880  <b>BN 344</b> <b>M 6 x 100</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1471880		

## M6 Senkschrauben mit Schlitz

1141112  <b>BN 357</b> <b>M 6 x 70</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1141112	1141147  <b>BN 357</b> <b>M 6 x 100</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1141147
--	---	---	---

## M6 Sechskantschrauben

1049437  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 8</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049437	1049445  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 10</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049445	1049453  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049453
1049488  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049488	1049518  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049518	1049534  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049534
1049542  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049542	1049550  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 35</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049550	1049569  <b>BN 56</b> <b>M 6 x 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049569
1049690  <b>BN 57</b> <b>M 6 x 50</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049690	1115049  <b>BN 57</b> <b>M 6 x 55</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1115049	1049704  <b>BN 57</b> <b>M 6 x 60</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049704
1049712  <b>BN 57</b> <b>M 6 x 70</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049712	1049720  <b>BN 57</b> <b>M 6 x 80</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049720	1049739  <b>BN 57</b> <b>M 6 x 90</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049739
1049747  <b>BN 57</b> <b>M 6 x 100</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049747	3059317  <b>BN 57</b> <b>M 6 x 120</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  3059317		


## M6 U-Scheibe Klein

1761773  <b>BN 715</b> M6/6,4/12/1,6 à 200	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1761773
---	---


## M6 U-Scheibe Mittel

8028060  <b>BN 84523</b> M6 / 6,4/18/1,2	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  8028060
--	---


## M6 U-Scheibe Gross



## M6 Mutter



## M6 Federscheibe



## M6 U-Scheibe für Senkschrauben 90°



# M8

## M8 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <b>BN 3</b> <b>M 8 x 10</b> 1004514	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004514	 <b>BN 3</b> <b>M 8 x 12</b> 1004522	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004522	 <b>BN 3</b> <b>M 8 x 16</b> 1004549	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004549
 <b>BN 3</b> <b>M 8 x 18</b> 1004557	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004557	 <b>BN 3</b> <b>M 8 x 20</b> 1004565	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004565	 <b>BN 3</b> <b>M 8 x 25</b> 1004581	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004581
 <b>BN 3</b> <b>M 8 x 30</b> 1004603	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004603	 <b>BN 3</b> <b>M 8 x 35</b> 1004611	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004611	 <b>BN 4</b> <b>M 8 x 40</b> 1004662	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004662
 <b>BN 4</b> <b>M 8 x 50</b> 1004689	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004689	 <b>BN 4</b> <b>M 8 x 60</b> 1004700	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004700	 <b>BN 4</b> <b>M 8 x 70</b> 1004727	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004727
 <b>BN 4</b> <b>M 8 x 80</b> 1004743	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004743	 <b>BN 4</b> <b>M 8 x 90</b> 1004751	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004751	 <b>BN 4</b> <b>M 8 x 100</b> 1004778	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004778
 <b>BN 4</b> <b>M 8 x 120</b> 1004794	<b>BOSSARD</b> <small>Proven Productivity</small>  1004794				

## M8 Senkschrauben mit Innensechskant

3808890  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808890 	3808891  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808891 	3808892  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808892 
3808893  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808893 	3808894  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808894 	3808896  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808896 
3808898  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 50 / 50</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808898 	3808900  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 60 / 60</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808900 	3808903  <b>BN 2100</b> <b>M 8 x 80 / 80</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 3808903 
1121324  <b>BN 357</b> <b>M 8 x 100</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1121324 				

## M8 Zylinderschrauben mit Schlitz

1118145  <b>BN 330</b> <b>M 8 x 10</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1118145 	1118153  <b>BN 330</b> <b>M 8 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1118153 	1119486  <b>BN 330</b> <b>M 8 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1119486 
1119508  <b>BN 330</b> <b>M 8 x 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1119508 	1119524  <b>BN 330</b> <b>M 8 x 50</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1119524 	1119540  <b>BN 330</b> <b>M 8 x 60</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1119540 
1119575  <b>BN 330</b> <b>M 8 x 80</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1119575 				

## M8 Sechskantschrauben

1049755  <b>BN 56</b> <b>M 8 x 10</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049755	1049763  <b>BN 56</b> <b>M 8 x 12</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049763	1049798  <b>BN 56</b> <b>M 8 x 16</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049798
1049801  <b>BN 56</b> <b>M 8 x 18</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049801	1049828  <b>BN 56</b> <b>M 8 x 20</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049828	1049844  <b>BN 56</b> <b>M 8 x 25</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049844
1049860  <b>BN 56</b> <b>M 8 x 30</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049860	1049887  <b>BN 56</b> <b>M 8 x 40</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1049887	1050036  <b>BN 57</b> <b>M 8 x 50</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1050036
1050052  <b>BN 57</b> <b>M 8 x 60</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1050052	1050095  <b>BN 57</b> <b>M 8 x 80</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1050095	1050117  <b>BN 57</b> <b>M 8 x 100</b>	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1050117

## M8 U-Scheibe Klein

1761838  <b>BN 715</b> M8/8,4/16/1,6 à 200	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  1761838
---	---


## M8 U-Scheibe Mittel

8028087  <b>BN 84523</b> M8 / 8,4/22/1,5	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  8028087
--	---

## M8 U-Scheibe Gross

8028494  <b>BN 84525</b> M8 / 8,4/30/1,5	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity  8028494
--	---

## M8 Mutter



# M10

## M10 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <p>1004832 <b>BN 3</b> <b>M 10 x 16</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004832	 <p>1004859 <b>BN 3</b> <b>M 10 x 20</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004859	 <p>1004875 <b>BN 3</b> <b>M 10 x 25</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004875
 <p>1004883 <b>BN 3</b> <b>M 10 x 30</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004883	 <p>1004891 <b>BN 3</b> <b>M 10 x 35</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004891	 <p>1004905 <b>BN 3</b> <b>M 10 x 40</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004905
 <p>1004956 <b>BN 4</b> <b>M 10 x 50</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004956	 <p>1004972 <b>BN 4</b> <b>M 10 x 60</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004972	 <p>1004999 <b>BN 4</b> <b>M 10 x 70</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1004999
 <p>1005014 <b>BN 4</b> <b>M 10 x 80</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1005014	 <p>1005022 <b>BN 4</b> <b>M 10 x 90</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1005022	 <p>1005030 <b>BN 4</b> <b>M 10 x 100</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  1005030

## M10 Senkschrauben mit Innensechskant

 <p>3808909 <b>BN 2100</b> <b>M 10 x 20</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  3808909	 <p>3808913 <b>BN 2100</b> <b>M 10 x 40</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  3808913
--	--	--	--

## M10 Sechskantschrauben

1050214  <b>BN 56</b> M 10 x 16 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050214 	1050230  <b>BN 56</b> M 10 x 20 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050230 	1050257  <b>BN 56</b> M 10 x 25 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050257 
1050265  <b>BN 56</b> M 10 x 30 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050265 	1050281  <b>BN 56</b> M 10 x 40 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050281 	1050443  <b>BN 57</b> M 10 x 50 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050443 
1050478  <b>BN 57</b> M 10 x 60 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050478 	1050516  <b>BN 57</b> M 10 x 80 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050516 	1050532  <b>BN 57</b> M 10 x 100 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050532 
1050559  <b>BN 57</b> M 10 x 120 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050559 	1050591  <b>BN 57</b> M 10 x 160 / DIN/s17	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050591 		

## M10 U-Scheibe Klein

 <b>BN 715</b> M10/10,5/20/2 à 100	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1761862 
--	---


## M10 U-Scheibe Mittel

 <b>BN 84523</b> M10 / 10,5/27/2	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 8028095 
---	---


## M10 U-Scheibe Gross

 <b>BN 84525</b> M10 / 10,5/36/2	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 8028532 
---	---


## M10 Federscheibe



## M10 U-Scheibe für Senkschrauben 90°



## M10 Mutter



# M12

## M12 Zylinderschrauben mit Innensechskant

 <p>1005073 <b>BN 3</b> <b>M 12 x 20</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005073</p>	 <p>1005103 <b>BN 3</b> <b>M 12 x 25</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005103</p>	 <p>1005111 <b>BN 3</b> <b>M 12 x 30</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005111</p>
 <p>1005146 <b>BN 3</b> <b>M 12 x 40</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005146</p>	 <p>1005154 <b>BN 3</b> <b>M 12 x 50</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005154</p>	 <p>1005197 <b>BN 4</b> <b>M 12 x 60</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005197</p>
 <p>1005235 <b>BN 4</b> <b>M 12 x 80</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005235</p>	 <p>1005251 <b>BN 4</b> <b>M 12 x 100</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005251</p>	 <p>1005286 <b>BN 4</b> <b>M 12 x 120</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>1005286</p>

## M12 Senkschrauben mit Innensechskant

 <p>3808925 <b>BN 2100</b> <b>M 12 x 25</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>3808925</p>	 <p>3808926 <b>BN 2100</b> <b>M 12 x 30</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>3808926</p>	 <p>3808927 <b>BN 2100</b> <b>M 12 x 35</b></p>	<p><b>BOSSARD</b> Proven Productivity</p>  <p>3808927</p>
--	--	--	--	---	--

## M12 Sechskantschrauben

1050656  <b>BN 56</b> M 12 x 20 DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050656 	1050672  <b>BN 56</b> M 12 x 25 DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050672 	1050680  <b>BN 56</b> M 12 x 30 DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050680 
1050699  <b>BN 56</b> M 12 x 35 DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050699 	1050702  <b>BN 56</b> M 12 x 40 DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050702 	1050710  <b>BN 56</b> M 12 x 45 DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050710 
1050842  <b>BN 57</b> M 12 x 50 / DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050842 	1050850  <b>BN 57</b> M 12 x 55 / DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050850 	1050869  <b>BN 57</b> M 12 x 60 / DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050869 
1050907  <b>BN 57</b> M 12 x 80 / DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050907 	1050923  <b>BN 57</b> M 12 x 100 / DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050923 	1050982  <b>BN 57</b> M 12 x 150 / DIN/s19	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1050982 

## M12 U-Scheibe Klein

 <b>BN 715</b> M12/13/24/2,5 à 100	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 1887793 
--	---


## M12 U-Scheibe Mittel

 <b>BN 84523</b> M12 / 13/32/2,5	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 8028109 
---	---

## M12 U-Scheibe Gross

 <b>BN 84525</b> M12 / 13/40/2,5	<b>BOSSARD</b> Proven Productivity 8028575 
---	---

## M12 Federscheibe



## M12 Mutter

